

สรุปสถานการณ์น้ำท่วม
โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย เมื่อ 22 ต.ค.53-5 พ.ย.53

.....

-เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม 2553 น้ำจากทิศตะวันออก(ด้านถนนคันคลองชลประทานสาย บ.น้ำพุ-ดอนเจดีย์)ได้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่บางส่วนของโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ทำให้ห้องออกกำลังกาย เรือนอนุบาลซึ่งอยู่ในที่ลุ่มมีน้ำท่วมขังพื้นห้องสูงกว่า 10 ซม.

-วันที่ 28 ตุลาคม 2553 ระดับน้ำสูงขึ้นท่วมพื้นอาคารเรียน แบบ 017 ทั้งหมด โดยมีระดับน้ำสูงกว่าพื้นห้อง 26-30 เซนติเมตร เส้นทางเข้าโรงเรียนถูกตัดขาด รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ วันนี้ ผอ. มณฑลรัล วุฒิวิญานันต์ ผอ.สพป.สพ.3, รองฯ วิเชียร อินทรศักดิ์ รองผอ.สพป.สพ.3, ผอ.สว่าง วังษ์สุวรรณ ผอ.โรงเรียนวัดลำพันทอง(กรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ) และคณะ ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับ ผอ.ปริญญา มงคลคุณ ระดับน้ำยังคงสูงขึ้น โดยสูงกว่าระดับพื้นห้อง(อาคาร 017) กว่า 30 เซนติเมตร

-วันที่ 29 ต.ค.53 นายสำราญ ชนวนวัน ผอ.สขย.6 และคณะ มาตรวจเยี่ยม

-วันที่ 1 พ.ย.53 ระดับน้ำเริ่มลดลง แต่ยังคงท่วมขัง(สูงกว่าพื้นห้อง 15-20 ซม.) เส้นทางเข้ายังคงถูกตัดขาดรถทุกชนิดยังไม่สามารถผ่านเข้าไปในโรงเรียนได้ ทั้งนี้เนื่องจากการระบายน้ำที่ท่วมขังพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของคลองชลประทานซ้ำมาก โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามกำหนด

-วันที่ 5 พ.ย.53 ระดับน้ำลดลง ใช้เส้นทางเพื่อการสัญจรได้ แต่ยังมีน้ำท่วมขังพื้นที่บางส่วนของโรงเรียนอยู่

-วันที่ 8 พ.ย.53 คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย เร่งฟื้นฟูสถานที่ภายหลังน้ำท่วม มีน้ำท่วมขังเล็กน้อยในบางส่วนของสนามฟุตบอล

-วันอังคารที่ 9 พ.ย.53 โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในภาคเรียนที่ 2/53